

ESTUDIO DE DETALLE PARA CORRECCIÓN DE LA BASE CARTOGRÁFICA DEL PEPRI ALBAICÍN EN CALLE ELVIRA, 138 Y 140.

REG.AUT.N°



ESTUDIO DE DETALLE PARA CORRECCIÓN DE LA BASE CARTOGRÁFICA DEL PEPRI ALBAICÍN EN CALLE ELVIRA, 138 Y 140

 OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN FÁCTICA DE LOS INMUEBLES. CONDICIONES URBANÍSTICAS VIGENTES. PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PEPER LA SITUACIÓN REAL. TRAMITACIÓN Y CONCLUSIÓN. 	2
4 PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PEPI A LA SITUACIÓN REAL	2
A LA SITUACIÓN REAL	3
5 TRAMITACIÓN Y CONCLUSIÓN	٦١
5 TRAMITACIÓN Y CONCLUSIÓN.	5
	5
ANEXOS:	6
1 Consultas catastrales	6
2 Fichas de catálogo-vigentes	8
3 Fichas de catálogo-corregidas 1	0
4 Resumen ejecutivo.	2
DOCUMENTACION GRÁFICA:1	3
01 Plano de alineaciones y ordenación-Estado actual	3
04 Plano de alineaciones y ordenación-Estado corregido 1	3

1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE.

Se redacta el presente Estudio de Detalle con objeto de acomodar las determinaciones asignadas por el PEPRI Albaicín a los edificios de calle Elvira, 138 y 140, a la situación real de los mismos, conforme a lo señalado por el art. I.6.4 de su Normativa y GOE Ordenanzas, corrigiendo el error existente en la base cartográfica del PEPRI, que no recoge la situación fáctica previa al Plan, y dándose así cumplimiento al Dictamen emitido por la Comisión técnica municipal de seguimiento del PEPRI Albaicín el 2 de diciembre de 2014.

2. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN FÁCTICA DE LOS INMUEBLES

La situación fáctica de los inmuebles es en la actualidad la reflejada en las consultas catastrales que se adjuntan como Anexo 1, que se resume en la tabla siguiente:

INMUEBLE	REF.CATASTRAL	AÑO CONST.	Nº PLANTAS	SUP.SUELO	SUP.CONST
ELVIRA, 138	6954312	1900	5	50,00	230,00
ELVIRA, 140	6954305	1900	5	515,00	1.540,00

Estas condiciones coinciden con las existentes antes de la aprobación del PEPRI Albaicín (diciembre de 1990), ya que no se han realizado actuaciones de ampliación en los edificios, como se aprecia en las imágenes adjuntas, en las que se observa que ambos inmuebles mantienen su configuración original, del año 1900 según las consultas catastrales, con planta baja más tres y torreón, en la parte trasera de la edificación en el caso de Elvira, 138, y centrado en la fachada en Elvira, 140. La parte trasera de este último ha sido demolida en cumplimiento de Decreto de 26 de diciembre de 2012 (expte. 613/04 de Ruinas, 162/13 de Ejecución subsidiaria y 1621/06 de ITE).

La formalización de las fachadas de ambos edificios es muy similar, con una composición ordenada de balcones alineados según ejes verticales centrados en los huecos de la planta baja, y cerrajerías prácticamente iguales. El edificio de calle Elvira, 138, tiene dos huecos por planta y presenta además una fachada lateral a la plaza de nueva apertura; mientras que el de calle Elvira, 140, tiene siete huecos por planta, más el del torreón.





Imagen 1: Elvira, 138.

Imagen 2: Elvira, 140.

3.- CONDICIONES URBANÍSTICAS VIGENTES.

Para el edificio de calle Elvira, 138, el PEPRI Albaicín señala una altura de cuatro plantas, sin incluir por tanto el torreón existente, altura que es la que aparece también en el plano de catastro, alturas y alineaciones. En el plano de alineaciones y ordenación y en el de catálogo el inmueble figura como no catalogado. Sin embargo, sí existe una ficha de catálogo con la localización de la calle Elvira, 138, edificio que aparece en la fotografía incluida en la misma, descrito con cuatro plantas más torreón y dos huecos por planta, pero reflejando en el plano de situación parte de la edificación colindante de calle Elvira 140

Para el inmueble de Elvira, 140 (parcela catastral 6954305), el PEPRI determina unas condiciones de ordenación iguales a las existentes en fachada (cuatro plantas y torreón centrado); y en la parte trasera de la edificación establece tres plantas. La parte trasera derecha de la parcela aparece incluida en el Área de Intervención AI-22, que está incluida por la Adaptación parcial del PGOU en Suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada. Este edificio sí aparece como catalogado, describiéndose en la ficha correspondiente con cuatro plantas de altura más torreón

central y un total de 21 balcones, con patio peristilado, s bien e sólo se recoge la parte izquierda de la parcela.

El hecho de no reflejarse el torreón del edificio nº 138 en el plano de alineaciones ordenación del PEPRI procede, por tanto, de un error en la base cartográfica del Plan que, como indica el art. I.6.4 de su Normativa y Ordenanzas, "se reduce a la reproducción de la situación fáctica previa al Plan" y que por tanto debería haberlo recogido. En consecuencia, por aplicación del apartado b) del mismo artículo, se pueden acomodar las determinaciones del PEPRI a la situación real mediante la formulación de un Estudio de detalle.

En cuanto a la catalogación o no de los inmuebles, se deduce de la fotografía y descripción de la ficha de catálogo de calle Elvira, 138 que corresponde a este inmueble, con referencia catastral 6954312, descrito con cuatro plantas más torreón y dos huecos por planta, sin patio (Ilustración, 1); mientras que la ficha correspondiente a calle Elvira, 140, se refiere al edificio que ocupa la parcela catastral 6954305, descrito con cuatro plantas de altura más torreón central y un total de 21 balcones, con patio peristilado (Ilustración 2).

Por lo tanto, ambos inmuebles están inequívocamente catalogados (el primero con el nivel 4.1 y el segundo con el 3.1) y no se trata de incluir o excluir ninguno de ellos del catálogo (lo que, según el art. III.33 de la Normativa y Ordenanzas del PEPRI, requeriría la aprobación de un expediente que habría de tramitarse como si de un Plan Especial de protección puntual se tratase), sino únicamente de corregir el error en la delimitación que se hace en los planos de situación de las respectivas fichas (que para calle Elvira, 138 debe ser la correspondiente a la parcela catastral 6954312; y para Elvira, 140, la totalidad de la parcela 6954305), lo que podría también considerarse un error en la base cartográfica del Plan y corregirse mediante un Estudio de Detalle en los términos del citado art. I.6.4.b) del PEPRI.

En este sentido, la Comisión Técnica de Seguimiento del PEPRI Albaicín, en sesión de fecha 2 de diciembre de 2014, ha emitido Dictamen en el que se considera que se trata de un error en la base cartográfica que debe corregirse a través de Estudio de Detalle.

4. PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI A LA SITUACIÓN REAL.

Se propone, por tanto, adaptar las determinaciones del PEPRI Albaicín a la situación real de los inmuebles de calle Elvira, 138 y 140, coincidente con la existente antes de su aprobación, en la forma siguiente, que se concreta en la documentación gráfica (planos de alineaciones y ordenación y de catálogo modificados) y en las fichas de catálogo modificadas que se adjuntan, en la forma siguiente:

- En la hoja 10 del plano de alineaciones y ordenación: recoger el torreón (planta "V") del edificio de calle Elvira, 138; y señalar mediante el símbolo "C" la catalogación del inmueble de Elvira, 138.
- En la hoja 3 del plano de catálogo: definir correctamente la localización de los inmuebles catalogados.
- En las fichas de catálogo: señalar correctamente en los planos de situación correspondientes la delimitación de las parcelas afectadas.

5.- TRAMITACIÓN Y CONCLUSIÓN.

El art. 36.1 de la LOUA contempla la posibilidad de que los instrumentos de planeamiento permitan efectuar innovaciones de su contenido mediante Estudio de Detalle; y en este sentido el art. I.6.4.b) de la Normativa y Ordenanzas del PEPRI permite acomodar sus determinaciones del PEPRI a la situación real de los inmuebles anterior a su aprobación mediante la formulación de un Estudio de Detalle. Por otra parte, según lo señalado por el art. 29.4 de la LPHA, el Estudio de Detalle deberá ser informado con carácter vinculante por la Consejería de Cultura.

Se considera que el presente Estudio de Detalle está suficientemente definido y justificado para su aprobación y tramitación.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Granada, febrero de 2015.

EL ARQUITECTO MUNICIPAL, Responsable técnico de Planes Especiales de Protección,

Fdo. Enrique Olmedo Rojas.

ANEXOS:

1.- Consultas catastrales



	Sede Eechonica del Catastro
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA	ORECCIÓN GENERAL. DEL CATASTRO
MINISTERIO	DE HACIENDA YADMINISTRACIONES PÚBLICAS
GOBIERNO	LE ESTANA
1	

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

6954312VG4165D0001LT

DATOS DEL INMUEBLE

CL ELVIRA 138 18010 GRANADA [GRANADA] ISOLOCAL PRINCIPAL Residencial COFFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 1000,000000 230	LOCALIZACION	
SUPERFICIE CON	⋖	AND THE PROPERTY OF THE PROPER
Residencial WE DE PARTICIPACIÓN SUPERFICIE CON 100,000000	18010 GRANADA [GRANADA]	
SUPERFICIE CON	SO LOCAL PRINCIPAL	AÑO CONSTRUCTAN
	Residencial	1900
	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	SUPERFICIE CONSTRUIDA Incl
	100,000000	230

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE FI INMIJERI E

	(ANADA)	DA Im? SUPERFICIE SUELO Im? TIPO DE FINCA	50 Parcela construida sin división horizon
CI EI VIDA 128	GRANADA [GRANADA]	SUPERFICIE CONSTRUIDA [m7]	230


tal

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

MENDA			
	8	5	20
VIENDA 1	01	5	200
VIENDA	62	2	620
VIVIENDA 1	63	5	: G
VIENDA	70	5	9

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GRANADA Provincia de GRANADA



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a traves del Noceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Coordenadas U.T.M. Huse 30 ETRSR9 Limite de Manzana Limite de Parcela Limite de Construccion Mobiliario y aceras Limite zona verde Hidrografia 446.840

DE CEA

Jueves, 8 de Enero de 2015



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

6954305VG4165D0001YT	NMUEBLE		0	DA [GRANADA]	ANO CONSTRE	Residencial 1900	INTE DE PARTICIPACIÓN	100,000000 1.540
	ATOS DEL INMUEBLE	LOCALIZACIÓN	CL ELVIRA 140	18010 GRANADA [GRANADA]	USO LOCAL PRINCIPAL	Reside	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	100,000000

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

CL ELVIRA 140		
GRANADA [GRANADA]	A]	
SUPERFICIE CONSTRUIDA (m²)	SUPERFICIE SUELO (m ³)	TIPO DE FINCA
1.540	515	Parcela construida sin división horizontal

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES **BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA**

MIENTO DE E: 1/500 EDIFICIO D Municipio de GRANADA Provincia de GRANADA gtS 89543 2 8 9 90 5 138.138 INFORMACIÓN GRÁFICA 774 115,220 4,115,200 4,115,180

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Jueves, 8 de Enero de 2015

446

SERTANO

446,840

44 B,820 =

446,800

Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89 4.45,860

Limite de Manzana Limite de Parcela Limite de Construcciones


Mobiliario y aceras Límite zona verde Hidrografía

69

9








	DE GRO	ENT	O DE CA		
K	GRANA	A HEAR	The state of	3	TANK SECTION OF
LE		UNIN		A	
13	GRANA		V PELEF	<u>entos</u>	N.
15	OZCOBCZON, (c/ 9 %.			
۳	ENTORNO)		V D I		ESPECIFICACIONES
	1 PAVIMENTACIO 2 HOBILIARIO U 3 INSTALACIONE	JRBANO	XX.	Pavimentación asfaltica Farola fundición.	Ampliación de acerado.
	3 INSTALACIONS 4 EDIFICACION 5 VISTAS		JX	raivia induction.	
	6 PAISAJE URBAN	A C BXOX		Vistas a la Iglesia de S. Andrés	
	NATUR			Fachada con escala amplia dr huecos	
	ELEMENTO			E. ÀCTUAL	ESPECFICACIONES
r	EXTERIOR ALTURA	* FACHADA			Mantenimento y conservación
9	ZOCNIO	[1] [2] [3] [4][N3+			de fachada a C/ Elvira .
10		FOL FIXOL	X X	Huecos regulados.	
12	PORTADA	BIXY.		İ	Reparación de mensulas de bal- cones.
14 15	GATERTA				
16	HIRADOR FRENTE COMERC			Cubierta con pequeña terraza.	Tratamiento de fachadas y me- dianeria hacia plazoleta.
17 18	FORHA	· CUBIERTA		poquena zerraza.	viane la nacia piazoreta.
19	ALERO	Tm KITh OI	XX		
20 21			<u> </u>	MANUAL MA	
22	INTERIOR) PUERTAS ZAGUAN	ACCESOS			Obras de adecuación estructural
22 23 24 25 26	ACCESO	EXQ	18		y habitalidad. Programa colectivo de vivienda.
26	DECORACION PAVIMENTOS	CLICATION			
27	FORMA	* PATIO		Sin patio.	
27 28 29 30 31	PERISTILADO ALTURAS ESTRUCTURA	1 2 3 4 1 2 3+1			
31 32	DECORACION PAVIMENTOS	DIAICIPIPM EIPIRA CICT	世		
33	PASO A HUERTA				
35	TRAMOS	• ESCALERA		Escalera con balaustrada de hie	
36 37	NUMERO CUBIERTA	PXII IZ I+I	118	rro y pasamanos.	
37 38 39	DECORACION PAVIHENTOS	BIPIEL			
	ORGANIZACION	• ESTANCIAS			j
40 41 42	INSTALACIONES DECORACION			Estancias transforandas con el tiempo.	
42 43	SOLADOS	* ADENDAS	" 	Soleria hidraulica.	
44	altura Adosado			South in the addition.	
46	EXENTO JARDIN - HUE	•			
47	ACCESO	* ORGANIZACION	- - -		
47 48 49 50	NIVELES ORGANIZACION	11 21 131 +1) FILI		,	·
50 51	PAVIMENTOS RELACION VIV				24
52 53	ORGANIZACION	* PLANTACION			
		AL AFT P FF O			
54	RIEGO	* CONSTRUCCIONES	-##	¥	
55	ARQUITECTURA USO	PI PE IA ICI IOI		VIVIENDA COLECTIVA	
57	ACCESTBILIDAD			TOTALION OULUTAIN	
58 59	PROPUESTA DE 1 PROPUESTA DE 1	ACTUACION DECLARACION			
60	OBSERVACIONES	ev.			
}					COLOR No
					cal

V: VALOR

D; DEGRADANTE

I: INDIFERENTE

DELTA SUR S.A.



GRANADA ALBAYZIN ELEMENTOS N° Elvira, 140 Situación C/PZ. BRITORNO E. ACTUAL ESPECIFICACIONES Asfalto PAVIMENTACION Ampliación de acerado. MOBILIARIO URBANO Farola de fundición ALD ON INSTALACIONES EDIFICACION A C B MO Vistas Iglesia de San Andres, PAISAJE . URBANO NATURAL ELEMENTO E. ACTUAL ESPECIFICACIONES EXTERIOR * FACHADA Edificio de 4 plantas y un to-Reparación general de fachada. 8 9 10 ZOCALO rreón. recuperado color rojizo primi-COLOR Color ocre con restos de roji-CERRAJERIA tivo consolidación/Recuperación 111 CARPINTERIA zo . de huecos de todo su frente co-PORTADA 21 balcones. mercial según el modelo del hue 13 TORREON 14 15 16 Portada aditenlada con portón CATEDYA co extremo derecho. MIRADOR de madera de 2 hojas. FRENTE COMERCIAL Torreón con huecos cegados. PORMA IXT A Fachada de comercio en color 18 19 20 21 MATERIAL rojo con rótulos. AFFOR CORNISA REHATES CO CORONACION 22 23 24 25 26 1120211011 PUERTAS Reparación de humedades en ZAGUAN Aprox. 1.5x2m. EKO ACCESO zaguán. Entrada a eje con acceso direc-DECORACION **PAVIMENTOS** CC CT O to a patio. Eliminación de ocupacion de * PATIO galeria en planta baja. FORMA CKIRI IO 28 29 30 PERISTILADO Peristilado, cegado galeria,co-Es posible que exista una 6ª ALTURAS mercio en una cara, columna oculta en esquina. ESTRUCTURA 5 columnas de piedra de S. Elvi-31 32 DECORACION **PAVIMENTOS** CICTION PASO A HUERTA JARDIN Solería hidraulica gris y blan-F AL AT P AGUA co ajedrezado. TRAHOS Conservar la relación patio. 36 37 NUMERO escalera. CUBIERTA 38 DECORACION 39 PAVIMENTOS Adecuación estructura de habi-Hidraulico en rojo y blanco. tabilidad programa de vivienda 40 41 ORGANIZACION O TX colectiva. HICITIAN PICIPIAN AFI INSTALACIONES DECORACION Soleria hidraulica en diversos SOLADOS colores * ADENDAS 44 ALTURA ADOSADO EXENTO JARDIN - HUERYC 47 48 49 50 51 ACCESO V P A 1 2 3 + NIVELES ORGANIZACION PAVIMENTOS RELACION PLANTACTON ORGANIZACION ALIAR PIFFO PLANTAS * AGUA 54 RIEGO ALALIPI CONSTRUCCIONE ARQUITECTURA P PPLIATICE OF 56 57 ÚSO ACCESTBILLIDAD VIVIENDA COLECTIVA Y COMERCIO 58 59 PROPUESTA DE ACTUACION PROPUESTA DE DECLARACION 60 OBSERVACIONES COLOR Nº ocre

V: VALOR D: DEGRADANTE

1: INDIFERENTE

DELTA SUR S.A.





(1)

GRANADA-ALBAICIN Nº 7-1-8 PROT. O. IDENTIFICACIÓN I. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 1º. DENOMINACIÓN PRINCIPAL ACCESORIA 2º. LOCALIZACIÓN a) AND b) GR C/ Elvira, 138 (parcela 6954312) c) GR UBICACIÓN 3º. USO VIVIENDA COLECTIVA 4º. DESCRIPCIÓN INMUEBLE PARTES P y A Art. 11.2 Entorno art. 11.2. 5º. ÉPOCA **AUTOR** TIPO DE REFERENCIA D1/D2 DESCRIPCIÓN: Edificio de viviendas colectivo de escala amplia de huecos, con ordenación regular. 4 cuerpos de alzada, más torreón. 2 huecos por planta. Trazado y organización interior propia del siglo XIX y principios del XX. Segregación de edificación única junto con el nº 140. 6º BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 7º ESTADO DE CONSERVACIÓN Degradado **PARTES QUE FALTAN RESTAURACIONES:** 8º. OBSERVACIONES II. SITUACIÓN JURÍDICA 1. TITULAR Dº PROPIEDAD A) Ny Ap.ORS. b) DOM. 2. USUARIOS Aa) N y Ap. Ors. Ab) DOM. III. DATOS ADMINISTRATIVOS 1º EXPTE. NÚM 2º. INCOACIÓN FECHAS 3º. PROTECCIÓN PGOU No catalogada

GRAS OBNEKAL NALE AND STARIA CENTRAL ELEMENTOS GRANADA-ALBAICÍN 7-1-8 C/ Elvira, 138 (parcela 6954312) ENTORNO V D I E. ACTUAL ESPECIFICACIONES PAVIMENTACIÓN х Pavimentación asfáltica MOBILIARIO URBANO 3 INSTALACIONES A D O X X Farola fundición 4 EDIFICACIÓN 5 VISTAS A C B X O X x Vistas a la Iglesia de San Andrés 6 PAISAJE URBANO х Fachada con escala amplia de huecos NATURAL ELEMENTO E. ACTUAL ESPECIFICACIONES EXTERIOR FACHADA Mantenimiento y conservación de fachada a c/ Elvira 1 2 3 4 X 5+ 7 ALTURA х 8 ZÓCALO 9 COLOR × X 10 CERRAJERÍA x Huecos regulados Reparación de ménsulas de balcones 11 CARPINTERÍA м х н о Ιx 12 PORTADA х 13 TORREÓN Х 14 GALERÍA 15 MIRADOR 16 FRENTE COMERCIAL Tratamiento de fachadas y medianería hacia plazoleta CUBIERTA ubierta con pequeña terraza 17 FORMA х т Α. х 18 MATERIAL 19 ALERO Tm X Th О Х x 20 CORNISA C
21 REMATES CORONACIÓN СР INTERIOR ACCESOS Obras de adecuación estructural y habitabilidad 1 x 2 0 PUERTAS х 23 ZAGUÁN 24 ACCESO х E x O х 25 DECORACIÓN ¥ 26 PAVIMENTOS C Cr O Sin patio 27 FORMA R O 28 PERISTILADO 29 ALTURAS 2 3 4 2 3+ A C 30 ESTRUCTURA Pm Z 31 DECORACIÓN Cm 32 PAVIMENTOS Cr O 33 PASO HUERTA JARDÍN 34 AGUA F Al Ar P **ESCALERA** Escalera con balaustrada de hierro y pasamanos 1 2 P X 1 35 TRAMOS 3 X X 36 NÚMERO 37 CUBIERTA 3+ х Al x 38 DECORACIÓN 39 PAVIMENTOS ĺχ ESTANCIAS Estancias transformadas con el tiempo. 40 ORGANIZACIÓN о т х Х 41 INSTALACIONES P Al Ar 42 DECORACIÓN 43 SOLADOS ADENDAS Solería hidráulica 44 ALTURA 2 3+ 45 ADOSADO ΤT 46 EXENTO JARDÍN-HUERTO ORGANIZACIÓN 47 ACCESO 48 NIVELES 49 ORGANIZACIÓN 50 PAVIMENTOS 51 RELACIÓN VIV. PLANTACIÓN 52 ORGANIZACIÓN 53 PLANTAS P F O Ar AGUA A AI P 54 RIEGO CONSTRUCCIONES 55 P Pb A C O 56 USO VIVIENDA COLECTIVA 57 ACCESIBILIDAD 58 PROPUESTA DE ACTUACIÓN PROPUESTA DE DECLARACIÓN 60 OBSERVACIONES:

0

0

Cal



CLAVES

TO DE CAR

GRANADA-ALBAICIN

O. IDENTIFICACIÓN

I. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN

1º. DENOMINACIÓN 2º. LOCALIZACIÓN PRINCIPAL b) GR **ACCESORIA**

c) GR

UBICACIÓN

C/ Elvira, 140 (parcela 6954305)

NIV.PROT.

3º. USO

VIVIENDA COLECTIVA Y COMERCIO

4º. DESCRIPCIÓN

INMUEBLE

a) AND

PARTES P y A Art. 11.2

Entorno art. 11.2.

5º. ÉPOCA


1900 AUTO

TIPO DE REFERENCIA

D1/D2

GRADO

100



DESCRIPCIÓN:

Vivienda colectiva de trazado y organización interior propia del siglo XIX. 4 cuerpos

de alzado más torreón central.

Ordenación regular de huecos de amplia escala con un total de 21 balcones. Patio

peristilado de forma rectangular con 5 columnas de piedra de Sierra Elvira. Interés en la relación patio-escalera.







6º BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

7º ESTADO DE CONSERVACIÓN

Degradado

PARTES QUE FALTAN

RESTAURACIONES:

8º. OBSERVACIONES

II. SITUACIÓN JURÍDICA

1. TITULAR Dº PROPIEDAD

A) Ny Ap.ORS.

b) DOM.

2. USUARIOS

Aa) N y Ap. Ors.

Ab) DOM.

III. DATOS ADMINISTRATIVOS

1º EXPTE. NÚM

2º. INCOACIÓN FECHAS

3º. PROTECCIÓN PGOU

4

Ruinas 613/04 - ITE 1621/06 - Ejecución Subsidiaria 162/13

	100					
1	ONE COURT			(V)	GRAN	
13	A ST		60	C.	NERAL	
	i Receive	GRANADA-ALBAICÍN	EÇÈT	VIENT		7-1-8
1	Situación: ENTORNO	C/ Elvita, 140 (parcela 6954305)	≥ ¢vi	D I	E. ACTUAL	FEDERALIS
$\dot{2}'$	1 PAVIMENTACIÓ	Visit Car		х	77 A 170	ESPECIFICACIONES
-	2 MOBILIARIO UR 3 INSTALACIONES	BANO X	X	+,	Farofa-fundición	
	4 EDIFICACIÓN	The state of the s		Î	a distribution	
H	5 VISTAS 6 PAISAJE	A C B X O X	X		Vistas a la Iglesia de San Andrés	
_	URBAI		x			
	NATUR ELEMENTO	AL	- +	\pm	E. ACTUAL	ESPECIFICACIONES
_	EXTERIOR	FACHADA				Recuperación general de fachada, recuperando color rojizo
\vdash	7 ALTURA 8 ZÓCALO	1 2 3 4X 5+X	×	- x	Edificio de 4 plantas y torreón	primitivo. Consolidación/recuperación de huecos de todo su frente comercial según el modelo del hueco extremo derecho.
	9 COLOR		х	T	Color ocre con restos de rojizo	
_	o CERRAJERÍA 1 CARPINTERÍA	M X H O	×	x	21 balcones	
1	2 PORTADA 3 TORREÓN	D X A		х	Portada adintelada con portón de madera de 2 hojas	
	4 GALERÍA		X	+-	Torreón con huecos cegados	
1	-li	141	\Box	x	Fachada de comercio en color rojo con rótulos	
	1	CUBIERTA		Ì	racinada de comercio en color rojo con rotulos	
_	FORMA MATERIAL	TmX Th O	X	+-		
1	ALERO	M X F P	Ĥ	х		
-	CORNISA REMATES CORON	C P O I		+		
_	INTERIOR	ACCESOS		Ī		
_	PUERTAS ZAGUÁN	1[X 2] 0	\vdash	X	Aprox. 1,50x2m	Reparación de humedades en zaguán. Eliminación de ocupación de galería en planta baja.
24	ACCESO	E X O	×		Entrada a eje con acceso directo a patio.	Emiliación de ocupación de galería en pianta baja.
_	DECORACIÓN PAVIMENTOS	C Cr O	++	X		
2.	FORMA	PATIO C X R O		\Box		
28	PERISTILADO	C X R O 1 1 2 3 4 X	X	Н	Peristilado, cegado galería, comercio en una cara.	
	ALTURAS ESTRUCTURA	1	X X	\Box	5 columnas de piedra de Sierra Elvira.	Es posible que exista una 6ª columna oculta en esquina.
31	DECORACIÓN	E P Fd C CmX				
	PAVIMENTOS PASO HUERTA JAI	C Cr OX	-	X	Solería hidráulica gris y blanco ajedrezado.	
34	AGUA	F Al Ar P		\Box		
35	TRAMOS	ESCALERA 1 2 3 X		x		Conservar la relación patio-escalera.
	NÚMERO CUBIERTA	P X 1 2 3+ A		X		
38	DECORACIÓN			х		
39	PAVIMENTOS	ESTANCIAS		X	Hidráulico en rojo y blanco.	
$\overline{}$	ORGANIZACIÓN	ОТХ		х		Adecuación estructura de habitabilidad programa de vivienda
-	INSTALACIONES DECORACIÓN	H C T A P C P AI Ar		Н		colectīva
43	SOLADOS	ADENDAS	\Box	P	Solería hidráulica en diversos colores.	
_	ALTURA	1 2 3+	廿	Ħ		'
	ADOSADO EXENTO	<u>L T </u>		Н	į	1
	JARDÍN-HUERTO	ORGANIZACIÓN		Ħ		
	ACCESO NIVELES	V P A 1 1 2 3 4+	-	H		
	ORGANIZACIÓN PAVIMENTOS	FL		П		
-	RELACIÓN VIV.			Н		
52	ORGANIZACIÓN	PLANTACIÓN F L		П		
-	PLANTAS	A Ar P F O				1
54	RIEGO	AGUA	H	H)
		CONSTRUCCIONES		Ħ.		
	ARQUITECTURA USO]Р [РЬ А С О 		Щ	VIVIENDA COLECTIVA Y COMERCIO	
	ACCESIBILIDAD					
59	PROPUESTA DE AC PROPUESTA DE DE	CLARACIÓN				
60	OBSERVACIONES: La	parte trasera ha sido demolida en cum	plimiento de	el Dec	creto de 26 de diciembre de 2012. Expte. Ruinas 613/04, E	Ejecución subsidiaria 162/13, ITE 1621/06
						COLOR Nº





4.- Resumen ejecutivo.

- a) ÁMBITO: Parcelas catastrales 6954312 (Elvira, 138) y 6954305 (Elvira, 140).
- b) ALCANCE DE LA INNOVACIÓN: Adaptar las determinaciones del PEPRI Albaicín a la realidad física de las edificaciones existentes, en cuanto a altura de las mismas (torreón-cuarta planta en parte trasera de la de Elvira, 138); y corrección de la localización y delimitación de los inmuebles catalogados.
- c) SUSPENSIÓN DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES: La definida por el art. 27 de la LOUA (1 año o hasta la aprobación definitiva de la Innovación).



- 01.- Plano de alineaciones y ordenación-Estado actual.
- 04.- Plano de alineaciones y ordenación-Estado corregido.

Expte. 12.959/14 Febrero 2015 TC * * * * * 01 計 III. To Colle Tc Tc 111 (c) 1 3 MAR 2015 A ROMA OF THE RAL © * C JP* JP ELIV C ESTUDIO DE DETALLE PARA CORRECCI GT DE TABASE CARTOGRÁFICA DE PEPRI ALBAICÍN CALLE ELVIRA, 138 - 14 P.) Ö 8 (C) (O) = **© ©** v © EP **©** nı. (C) **©** Tc ! Tm > DC:in 0 G.# o DEM **©** ... © Tm 2 % SEP JP TC " EP © To /IR * * * * Tm **©** ARIO/A GENERAL D " (C) Tc © E DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO SUBDIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO JP 0 TA © " © IV JP © D IV 111 111 / 17 CALLE ANDRES SAN 111 **©** 111 **©** Tc 111 (C) TF o San a CAhares Torre A of oke Tc "Te * **©** * ENTO Tm > IGLE SIA ©. ANDRES Trm JP 77 © 111 "Ic (C) * * * * * * * * * * * * * * * **©** FH (C) 111 ш ©" C **© © ©** P of o C/ O Hondo P IV P © JP e Dol ©, ٧

